

# Legepladsinspektion – Skema til udfyldelse af institutioner

Efter den årlige legepladsinspektion skal dette skema udfyldes og indsendes med underskrift til Dagtilbud, [dagtilbud@aabenraa.dk](mailto:dagtilbud@aabenraa.dk)

\* Felter skal udfyldes

Institutionsnavn				
* Vuggestuen Fjordløkken				
Legepladsinspektionen				
*Dato for inspektion	27.11.2023			
*Navn på inspektør	Jan Hansen			
Følgende legeredskaber har <input type="checkbox"/> fået konstateret fejl og/eller mangler (sæt x)				
<input checked="" type="checkbox"/>	Gynge(r)	<input type="checkbox"/>	Rutschebane(r)	Andre*
<input type="checkbox"/>	Svævebane(r)	<input type="checkbox"/>	Karrusel	
<input type="checkbox"/>	Vippe(r)	<input type="checkbox"/>	Faldunderlag	
<input checked="" type="checkbox"/>	Klatrevæg/-stativ	<input type="checkbox"/>	Andre*	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Er der siden sidste legepladsinspektion sket ulykker på legepladsen?				
Ulykke (sæt x)		Antal	Øvrige kommentarer	
<input type="checkbox"/>	Fastklemning af tøj, hår og lign.		Nej	
<input type="checkbox"/>	Fastklemning af fingre			
<input type="checkbox"/>	Fastklemning af hoved og hals			
<input type="checkbox"/>	Fastklemning af kroppen			
<input type="checkbox"/>	Andre - hvad?			
Underskrift - Institutionsleder				
<input type="checkbox"/>	Den 04.12.2023	*Institutionsleder	Fejl og/eller mangler er udbedret straks efter at de er konstateret – alternativt – legeredskabet er taget ud af drift indtil udbedring sker.	
*Dato	Marianne Klit Nielsen		Gyngerne bruges kun ved sansemotorisk aktivitet, og tages ned efter hver gang gyngeaktivitet afsluttes. Stolpe forsynes med afrundet møtrik.	

