


Legepladsinspektion – Skema til udfyldelse af institutioner

Aabenraa
Kommune



Efter den årlige legepladsinspektion skal dette skema udfyldes og indsendes med underskrift til Dagtilbud, dagtilbud@aabenraa.dk

* Felter skal udfyldes

Institutionsnavn			
* Vuggestuen Fjordløkken			
Legepladsinspektionen			
*Dato for inspektion	21.12.2022		
*Navn på inspektør	Jan Hansen		
Følgende legeredskaber har fået konstateret fejl og/eller mangler (sæt x)			
<input type="checkbox"/> Gynge(r)	<input type="checkbox"/> Rutschebane(r)	Andre* Synligt gevin ved flagstangsstolpe samt spids på træskulptur/fugl	
<input type="checkbox"/> Svævebane(r)	<input type="checkbox"/> Karrusel		
<input type="checkbox"/> Vippe(r)	<input type="checkbox"/> Faldunderlag		
<input type="checkbox"/> Klatrevæg/-stativ	<input checked="" type="checkbox"/> Andre*		
Er der siden sidste legepladsinspektion sket ulykker på legepladsen?			
Ulykke (sæt x)	Antal	Øvrige kommentarer	
<input type="checkbox"/> Fastklemning af tøj, hår og lign.			
<input type="checkbox"/> Fastklemning af fingre			
<input type="checkbox"/> Fastklemning af hoved og hals			
<input type="checkbox"/> Fastklemning af kroppen			
<input type="checkbox"/> Andre - hvad?			
Underskrift - Institutionsleder			
*Dato	Den 5.1.2023	*Institutionsleder	Fejl og/eller mangler er udbedret straks efter at de er konstateret – alternativt – legeredskabet er taget ud af drift indtil udbedring sker.
	Marianne K.Nielsen 		Anlægsgartner er i gang med at ordne vores flagstang og venter på reservedel. Næbbet på skulptur slibes flad snarest muligt.